



DISCO
DE
CORTE



EN 137 A3

PRECAUCIÓN
EXTREMAMENTE
PERIGLOSO



JENDER-JDS

Muelas de centro hundido para desbaste con máquinas portátiles.

MEDIDAS	A-24-M	A-30-Q	r.p.m	U.Vta
100x6x16			15.300	10x10
115x6x22,2			13.300	10x10
125x6x22,2			12.200	10x10
180x6x22,2			8.500	5x5
230x6x22,2			6.600	5x5

JENDER-JDT

Muelas de centro hundido para corte con máquinas portátiles.

MEDIDAS	A-30-Q	C-30-Q	r.p.m	U.Vta
100x3x16			15.300	10x10
115x3x22,2			13.300	10x10
125x3x22,2			12.200	10x10
180x3x22,2			8.500	5x10
230x3x22,2			6.600	5x10

JENDER-JTM

Muelas planas para corte con máquinas portátiles.

MEDIDAS	A-30-Q	A-46-Q	A-60-Q	r.p.m	U.Vta
115x1x22,2				13.300	5x20
115x1,6x22,2				13.300	5x20
125x1x22,2				12.200	5x20
125x1,6x22,2				12.200	5x20
230x2x22,2				6.600	5x10
300x3,5x20-22				5.100	3x10

JENDER-JTF

Muelas planas para corte con máquinas fijas con dispositivo de anclaje de la pieza.
Usar solamente en máquinas de potencia inferior a 3 HP.

MEDIDAS	A-46-Q	r.p.m	U.Vta
300x2,5x25,4		5.100	3x10
350x2,8x25,4		4.400	2x10